

Da: "ingegneria.clinica@pec.aornmoscati.it"
<ingegneria.clinica@pec.aornmoscati.it>
Inviato: venerdì 23 maggio 2025 12:58
A: medinovasrl@legalpecitalia.it
Cc: "riccardo.fiore" <riccardo.fiore@aornmoscati.it>;
"filomena.vecchione" <filomena.vecchione@aornmoscati.it>
Oggetto: Richiesta preventivo riparazione Apparecchio per
elettrochirurgia int2501669 inv. 80007923

Buongiorno con la presente siamo a chiedere predisposizione preventivo per il ripristino dell'apparecchio per Elettrochirurgia oftalmica Produttore Optikon modello Cryo-Line s.n. CY0036 inv. 80007923 dell s.o. oculistica, il dispositivo in argomento presenta le seguenti problematiche:

- test fallito durante l'autotest,
- sonde congelano lentamente,
- aggancio sonda all'apparecchio da sostituire.

Si chiede di rispondere alla presente entro e non oltre il 30/05/2025

--

Servizio Ingegneria Clinica
A.O.S.G. " Moscati"
Contrada Amoretta - 83100 Avellino

Da: "ingegneria.clinica@pec.aornmoscati.it"
<ingegneria.clinica@pec.aornmoscati.it>
Inviato: venerdì 23 maggio 2025 12:49
A: "ufficiovenditemte@pec.sol.it" <ufficiovenditemte@pec.sol.it>;
"alberto.sorrentino" <alberto.sorrentino@mt-e.it>
Cc: "riccardo.fiore" <riccardo.fiore@aornmoscati.it>;
"filomena.vecchione" <filomena.vecchione@aornmoscati.it>; "m.ingino"
<m.ingino@mt-e.it>
Oggetto: Richiesta preventivo riparazione Apparecchio per
elettrochirurgia int2501669 inv. 80007923

Buongiorno con la presente siamo a chiedere predisposizione preventivo per il ripristino dell'apparecchio per Elettrochirurgia oftalmica Produttore Optikon modello Cryo-Line s.n. CY0036 inv. 80007923 dell s.o. oculistica, il dispositivo in argomento presenta le seguenti problematiche:

- test fallito durante l'autotest,
- sonde congelano lentamente,
- aggancio sonda all'apparecchio da sostituire.

Si chiede di rispondere alla presente entro e non oltre il 30/05/2025

--

Servizio Ingegneria Clinica
A.O.S.G. " Moscati"
Contrada Amoretta - 83100 Avellino