

**Data:** 17 febbraio 2025, 10:24:50  
**Da:** ingegneria.clinica@pec.aornmoscati.it <ingegneria.clinica@pec.aornmoscati.it>  
**A:** elektromednet <elektromednet@pec.it>  
**CC:** riccardo.fiore <riccardo.fiore@aornmoscati.it>  
filomena.vecchione <filomena.vecchione@aornmoscati.it>  
**Oggetto:** richiesta preventivo riparazione int2500183

Buongiorno,

con la presentiamo a chiedere preventivo per la riparazione dell'iniettore angiografico di mezzo di contrasto ubicato nel reparto di Rdiologia dell' A.O.R.N. Moscati inv. ente 80001742 s.n. 301422667 (39932) marca medrad modello stellant lo stesso presenta il pistone bloccato e necessita di probabile sostituzione di:

-ASSY,PCB, HEAD INTERFACE,DULA, R, OHS,  
-ASSY, CABLE, AUTODOCK SENSOR IS, STELLANT.

Attendiamo riscontro alla presente entro e non oltre il 24/02/2025.

Restiamo a disposizione per eventulai chirimenti.

--

Servizio Ingegneria Clinica  
A.O.S.G. " Moscati"  
Contrada Amoretta - 83100 Avellino